


角R定規



角R（角の丸み）の測り方

この角R定規をテーブルの角部に重ねて、一番近い曲線を測定して下さい。

※この角R定規が実際のサイズ（倍率 100％）で印刷されていることを必ずご確認ください。
印刷サイズが異なる場合、正確に測定できません。

※角の丸みが始まる部分を確認すると、より正確な R（角の半径）を測れます。

※5R ～ 200Rで示される数字が R（角の半径）です。